



Prüfbericht 2017

über wiederkehrende Überwachungsprüfung
der Gütezeichenbenutzer Tanktechnik und Tankschutz
durch die SVO TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Dienststelle Frankfurt

**Gütegemeinschaft
Tankschutz und
Tanktechnik e.V.**
79104 Freiburg
Hebelstraße 11
Telefon: 0761/71717
Telefax: 0761/73773
E-Mail: info@bbs-gt.de

1. Gütezeichenbenutzer und Rechnungsempfänger:
Göckler-Holler und Co.GmbH

Geschäftsstelle	Firma	<u>67059 Ludwigshafen, Ludwig-Reichling-Str.10</u>	<u>0621/52 05 48-0</u>	<u>info@goeckler-holler.com</u>
	PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail
	zu prüfende Betriebsstätte:			
	<u>wie oben</u>			
	PLZ	Ort, Straße	Telefon	E-Mail

2. Folgende Gütezeichen sind zu überprüfen:

Geschäftsstelle	<input checked="" type="checkbox"/> Montage Tankstellen	geprüfter Verantwortlicher: <u>A. Staeck, S. Kröhnert</u>
	<input type="checkbox"/> Montage Tankläger	geprüfter Verantwortlicher: _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Tankrevision <input type="checkbox"/> alle Tankbauarten	geprüfter Verantwortlicher: <u>A. Staeck, S. Kröhnert</u>
	<input type="checkbox"/> Montage Heizölverbrauchertankanlagen	_____
	<input checked="" type="checkbox"/> Montage Leckanzeigesysteme	geprüfter Verantwortlicher: <u>A. Staeck, S. Kröhnert</u>
	<input type="checkbox"/> Tankinnenbeschichtung	_____
	<input type="checkbox"/> Beschichten von Auffangräumen	geprüfter Verantwortlicher: _____
	<input type="checkbox"/> Abdichten von Fugen	geprüfter Verantwortlicher: _____
<input type="checkbox"/> _____	geprüfter Verantwortlicher: _____	

Letzte Prüfung erfolgte am 19.9.2016 durch Herrn Dipl.-Ing. Werner Kunz
Beanstandungen: Keine

- | | | |
|------------------|---|------|
| Sachverständiger | 3. 1) Sind die genannten durch die GT geprüften betrieblich Verantwortlichen noch in der Firma tätig? | nein |
| | 2) Stehen die fachlichen Leistungen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gütesicherung? | ja |
| | 3) Entsprechen Werkzeuge, Maschinen und Geräte den Anforderungen? | ja |
| | 4) Entsprechen die persönlichen Schutzausrüstungen (Schutzkleidung, Atemschutz) den Anforderungen? | ja |
| | 5) Entsprechen Transportbehälter und Transportfahrzeuge für Rückstände den Anforderungen? | ja |
| | 6) Entspricht die Handhabung der Rückstände an der Betriebsstätte den gesetzlichen Anforderungen? | ja |
| | 7) Ist der Nachweis über die regelmäßig durchgeführten Sicherheitsbelehrungen der Monteure erbracht? | ja |
| | 8) Gewässerschaden / Umweltschadenhaftpflicht in ausreichender Höhe nachgewiesen? | ja |
| | 9) Festgestellte Mängel zu 1 bis 9: <input type="checkbox"/> siehe Zusatzbericht | |
| | 10) Werden Leckschutzauskleidungen eingebaut? | ja |
| | 11) Letzte Weiterbildungsmaßnahme der GT am ____ Der SV hält eine Maßnahme für erforderlich? | ja |

Bemerkungen: Zu 1) Herr S. Kröhnert ist aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Zu 11) Der Fachbetrieb hat sicherzustellen, dass die betrieblich verantwortliche Person mindestens alle 2 Jahre sowie das eingesetzte Personal regelmäßig an Schulungen nach §61 oder an anderen gleichwertigen Fortbildungsveranstaltungen teilnimmt. Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der zum 01.08.2017 neu eingeführten AWSV sind zu empfehlen.

Die Zulassung Montage Tankstellen für Herr Straeck besteht seit 25.01.2007.

(Mängel sind konkret anzuführen. Bei Baustellen Ort, Zeitpunkt, Name, Art der Arbeit und festgestellte Mängel.)

- | | | |
|------------------|--|------|
| Sachverständiger | 4. 1) Hat der Sachverständige die Mitgliedsfirma über die festgestellten Mängel unterrichtet? | ja |
| | 2) Die Mängel müssen durch den Gütezeichenbenutzer beseitigt sein bis
a) zur nächsten turnusmäßigen Prüfung <input type="checkbox"/> b) bis <u>31.12.2018</u> | |
| | 3) Hält der Prüfer das Eingreifen des Güteausschusses der GT für erforderlich? | nein |

Verteiler:
1 x Gütegemeinschaft
1 x Gütezeichenbenutzer
1 x SVO

19.02.2018
Datum der Prüfung

Dipl. Ing. Annette Graf
Unterschrift und Stempel des Sachverständigen

